

Inventaire du petit patrimoine

OYÉ - Livret 1



Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

De nombreuses croix de chemin relativement bien entretenues.

De nombreuses cabanes de vignes, souvent implantées en limites de parcelles, plus ou moins bien entretenues mais derniers témoins d'un passé viticole très riche.

De nombreux puits et lavoirs attestant de la présence de l'eau en sous-face facilement accessible.

Des crots en pierre témoins également de l'élevage et de la forte présence des animaux

Des ouvrages en pierre peu ouvragés mais souvent relativement bien entretenus.

Deux lavoirs en très mauvais état à sauvegarder : ouvrages 22 et 24.

Synthèse des ouvrages recensés

19 croix (1 privée) et 2 statues de Vierge (1 privée)

1 poids public

1 borne en pierre

4 crots en pierre (privés)

10 lavoirs

De très nombreux puits et pompes

De nombreuses cabanes de vignes

Murs en pierres sèches

4 ponts

1 pressoir et 2 pigeoniers

Des portails composés de hauts et ouvragés pilastres en pierre et un portail agricole de qualité.



71

Saône-et-Loire

c | a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des **Archives départementales de Saône-et-Loire** sont **mentionnées en italique**, rédigées dans les années 1970 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives.

Les pictogrammes colorés au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages.

Bâtiments ou sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Château de Chaumont en totalité, colombier, grille d'entrée

Ensemble formé par la totalité du territoire de la commune

Inventaire du petit patrimoine

OYÉ

Liste des ouvrages repérés

Livret 1

- 1 Croix de chemin à Chaumont
- 2 Croix de chemin à Misery
- 3 Croix de chemin à La Croix
- 4 Croix de chemin au bourg
- 5 Poids public
- 6 Calvaire au bourg
- 7 Croix de chemin, chemin de la Fontaine
- 8 Croix de chemin à Frécy
- 9 Calvaire place de Pierrelaye
- 10 Calvaire au Fragne
- 11 Croix de chemine RD20
- 12 Croix au bord de la Rivière
- 13 Borne au Caton
- 14 Portail agricole à Frécy
- 15 Crot à Pierrelaye
- 16 Lavoir et fontaine place de la Fontaine
- 17 Puits place de la Fontaine
- 18 Niche, cour de la mairie
- 19 Portail, cour de la mairie
- 20 Vierge
- 21 Vierge au bourg
- 22 Lavoir à Chaumont
- 23 Lavoir
- 24 Lavoir à Orval
- 25 Puits à Orval
- 26 Puits à Pierrelaye
- 27 Puits, RD 34
- 28 Puits cour de la mairie
- 29 Portail du cimetière
- 30 Cabanes de vignes en Botteron
- 31 Portail en Botteron
- 32 Calvaire au cimetière
- 33 Caves
- 34 Crot à Botteron
- 35 Puits au bourg
- 36 Portail au bourg
- 37 Mur au bourg
- 38 Lavoir aux Rues
- 39 Croix de chemin à Forêt
- 40 Puits le long de la RD20

Livret 2

- 41 Puits le long de la RD20
- 42 Lavoir au Fragne
- 43 Pont et barrage à la Rivière
- 44 Acqueduc aux Moquets
- 45 Puits à Sancenay
- 46 Pressoir au Breuil
- 47 Pont au Roussy
- 48 Crot aux Horizons
- 49 Cabane de vigne au Noye
- 50 Puits à l'ancienne Poste
- 51 Pigeonnier à la mairie
- 52 Pont sur la RD 20
- 53 Croix de chemin en limite avec Vareilles
- 54 Puits au Frécy
- 55 Puits au Breuil
- 56 Ponts à Arnessin
- 57 Puits
- 58 Croix de chemin aux Circauds
- 59 Poulailier aux Circauds
- 60 Croix de chemin à La Perrière
- 61 Murs à la Perrière
- 62 Lavoir aux Circauds
- 63 Lavoir aux Lissards
- 64 Croix de chemin aux Baissoles
- 65 Murs à Sancenay et Les Circauds
- 66 Calvaire à Sancenay
- 67 Lavoir à Sancenay
- 68 Croix de chemin à Darron
- 69 Lavoir à Darron
- 70 Puits à Misery
- 71 Pompe à Frécy
- 72 Ancien pigeonnier à Orval
- 73 Puits au Fragne
- 74 Puits à Chaumont
- 75 Puits à Chaumont

Croix de chemin

Chaumont

Ouvrage
public

1



Description

Croix de chemin implantée à un croisement de routes. Végétation en pleine terre formant écran à l'arrière et encadrant l'ouvrage. Muret de pierre refait récemment. Socle quadrangulaire composé de trois blocs sans tablette. Très moussus. Fût octogonal posé sur un haut dé. Lichens. Une imposte quadrangulaire termine le fût sous entablement. Croix aux bras octogonaux évasés.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter lichens et mousses.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Misery

Ouvrage
public

2



Description

Croix de chemin implantée sur un muret dont le couronnement a été maladroitement refait. Au bout d'un chemin de terre.

Socle peu visible composé d'une pierre sans tablette très moussue.

Fût octogonal dont la base est un haut dé amorti en arrondi à sa partie supérieure. Nombreux lichens.

Entablement qui supporte la croix aux bras octogonaux dont les bouts de branches sont en ogives.

Datée de 1784.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter lichens et mousses.

Reprendre le haut du muret pour lui donner une plus grande cohérence et des pierres sommitales à l'échelle du muret.

PIERRE

MURS

ABORDS

Croix de chemin

La Croix

Ouvrage
public

3



Description

Croix de carrefour composée d'un socle quadrangulaire, sans tablette, sur lequel est planté un fût octogonal légèrement évasé, dont la base est un haut dé amorti en arrondi à sa partie supérieure ; une imposte termine le fût creusé d'une petite niche sous entablement qui supporte la croix proprement dite aux bras octogonaux. Une inscription illisible est gravée sur le socle, on peut seulement lire la date : 1675.

Située à l'embranchement du chemin de Daron et Chaumont très visible. Un chasse-roue visible sur un de ses côtés.

Bien mise en valeur par l'espace enherbé. Les murs en pierres du pré voisin sont en mauvais état en arrière plan.

Inscription : « Fait par Pierre Borda 1675 ».

Nombreux lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter lichens et mousses.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Le bourg – Face au monument aux morts

Ouvrage
public

4



Description

Croix implantée le long de la rue, devant une importante propriété. Végétation en pleine terre de chaque côté. Emmarchement de trois degrés en pierre encadré de deux chasse-routes. Lichens.

Socle en pierre sous tablette moulurée. Écusson gravé « RETRAITE 1846 ». La pierre du socle, jaune, semble plus tendre que la pierre de la tablette. Elle comporte quelques fissurations de surface.

Fût et croix ouvragés en fer forgé peint. Une étoile au centre. Peinture écaillée et nombreux points de rouille.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens et points de rouille.
Repeindre la croix.

PIERRE

ABORDS

Poids public

Place de la bascule – Face à la cour du musée

Ouvrage
public

5



Description

Bascule située en sortie sud du village, sur la place bitumée. Départ de randonnées. Grande ouverture visuelle vers les prés de pâturage.

Quatre bornes en pierre marquent les angles du pont bascule en tôle.

Bâtiment en brique surmonté d'une toiture deux pans en tuiles mécaniques. Soubassement enduit. Bandes de rives en tuiles. Large fenêtre vitrée sur une face.

Ouvertures aux menuiseries bois peintes en rouge.

Construction abritant la barre de pesée peinte en bleu.

Recommandations

Mettre en valeur les abords par un traitement plus champêtre.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Calvaire

Le bourg - En bas de la rue passant devant le château

Ouvrage
privé

6



Description

Croix en fer forgé scellée sur le haut d'un mur de clôture de propriété privée.

Statue du Christ en croix à la croisée des branches : moussu. Plaque sur l'arrière.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et points de rouille.

Protéger la croix contre la rouille.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Croix de chemin

À l'entrée du chemin de la fontaine,
le long de la RD 20

Ouvrage
public

7



Description

A l'entrée du bourg et à proximité du château au-dessus d'un éperon rocheux pourvu d'excavations qui servent de caves.

Située dans un angle fermé par des murs en pierres, sur un espace en herbe.

Emmarchement de deux degrés en pierre.

Socle ouvragé sous tablette comportant des inscriptions en face principale : « O CRUX AVE SOUVENIR DE LA MISSION DE 1878 », "ERIGÉE PAR PIERRE AUGAGNEUR »

Fût quadrangulaire ouvragé érigé sur une dé massif mouluré. Chapiteau ouvragé.

Croix néo-romane du XIX^e siècle. Ornée de motifs de vigne. Extrémités des bras trilobées.

Quelques lichens sur l'ensemble de l'ouvrage.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS

Croix de chemin

Frécy - RD 158 en direction de La Clayette

Ouvrage
public

8



Description

Croix routière en bordure de la RD 158. Muret de pierre en mauvais état en arrière-plan. Petit arbuste en mauvais état sur le devant.

Emmarchement de deux degrés en pierre.

Socle en pierre sous tablette moulurée. Inscription «Erigée par Antoine POISEUIL 1894 ».

Fût quadrangulaire aux angles biaisés posé sur un dé plus large. Entablement crénelé.

Croix quadrangulaire. Bras et coeur ornés. Extrémités ouvragées.

Quelques lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS

Calvaire

Place de Pierrelaye
RD 158 direction La Clayette

Ouvrage
public

9



Description

Mme Oursel a recensé ce « Calvaire de 1861 en bordure de la RD158, au sud du village ».

Calvaire mis en valeur par son environnement : herbe au pied, arbre en arrière plan, murets...

Socle en pierre bouchardée sur une dalle en pierre. Ce socle composé de 4 pierres a probablement été repris au XX^e siècle, il porte aujourd'hui l'inscription « O CRUX AVE 1861 L.L. » gravée profondément dans la pierre (voire repeinte en sus).

Fût court, simple et massif quadrangulaire.

Croix quadrangulaire portant une statue du Christ en croix surmonté d'une inscription dans un phylactère «INRI».

Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

ABORDS

Calvaire

Le Fragne - RD 20

Ouvrage
public

10



Description

Deux bornes en pierre, décollées sur le devant.
Emmarchement de deux degrés en pierre. Très moussu.
Socle en pierre composé de deux pierres quadrangulaires. La seconde est cerclée de deux ceintures métalliques.
Fût et croix en bois.
Fût quadrangulaire aux angles biaisés posé sur un haut dé.
Croix quadrangulaire. Statue du Christ en croix en métal surmonté d'un phylactère portant « INRI ». Extrémités des bras arrondis.
Lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Entrée du chemin allant au Fragne
RD 20 direction Charolles

Ouvrage
public

11



Description

Croix en bordure de la RD 20.
Emmarchement de deux degrés. Le second comporte des pierres déplacées affaissées.
Socle en pierre quadrangulaire sous tablette portant une inscription gravée « SOUVENIR DE LA MISSION 1860 ».
Fût hexagonal posé sur un dé et fuselé jusque sous l'entablement.
Croix aux bras quadrangulaires se terminant en fleurs de lys et portant une inscription gravée en son centre « IHS ».
Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

ABORDS

Croix

Bord de la rivière
RD 20 en direction de Charolles

Ouvrage
public

12



Description

Croix en métal située sur le bord de route départementale, peu visible. En limite de pré sur le haut d'un fossé maintenu par un muret de pierre.
Croix de souvenir fin XIX^e ou début XX^e. Selon les témoignages des habitants du quartier cette croix aurait été érigée après la noyade d'un enfant à cet endroit. Cet enfant dont les parents faisaient construire une maison à proximité. Cette maison est restée inachevée.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les points de rouille. Protéger de la rouille.

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Borne en pierre située sur le bord de route.
Appelée par les locaux borne gallo-romaine.

PIERRE

ABORDS

Portail agricole

Frécy - RD 20 direction La Clayette

Ouvrage
privé

14



Description

« Barrière à gros cul ». Portail en bois. Poutre supérieure fichée dans une borne en pierre et comportant un contrepoids également en pierre à l'extrémité opposée. Système de fermeture de pré utilisée fréquemment aux siècles derniers. Système de contrepoids en pierre pour ouverture facile de la barrière.

Ce système de fermeture a été complété plus récemment par un maillage en planches de bois peintes en marron et doublées d'un grillage.

Muret en pierre, ancien, d'un côté et plus récemment de l'autre.

PIERRE

MURS

BOIS

ABORDS



Description

Crot dans un pré, très grande parcelle ouverte.

Bassin ceint sur trois côtés, de murs en pierres posées sur chant.

Le quatrième côté permet un accès au bassin pour les animaux. Le sol est composé d'un mélange terre-pierre compacté.

Le bassin semble avoir été cimenté pour l'étanchéifier.

MURS

ENDUIT

BASSIN

ABORDS

Lavoir et fontaine

Place de la fontaine, à proximité du bourg

Ouvrage
public

16



Description

Lavoir situé à proximité du bourg, sur une petite route à gauche en direction Charolles. Restauré en 1993. Lavoir avec une pompe en fonte, fermé sur trois côtés par des murs en pierre. Le quatrième côté est ouvert et composé uniquement d'une colonne en pierre soutenant le toit.

Toiture un pan en petites tuiles plates. Bandes de rives cimentées comportant un important éclat.

Le bassin est situé en contrebas de forme carrée et enterré en partie. Pierres à laver sur les 4 côtés.

A l'entrée, présence d'une pompe, aujourd'hui agrémentée d'un robinet. Exutoire en pierre protégé de deux barres métalliques.

Recommandations

Reprendre la bande de rive afin d'assurer l'étanchéité du pignon.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Place de la fontaine, à proximité du bourg

Ouvrage
public

17



Description

Puits en pierre fermé par une porte métallique et auge en pierre taillée enterrée servant sans doute abreuver les bêtes qui venaient paître sur cette place communale. Bel ensemble avec le lavoir d'à côté.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Niche

Cour de la mairie

Ouvrage
public

18



Description

Niche dans un mur de pierre arrondi situé dans l'ancien jardin du presbytère.

Pierre taillée en cintre. Pierres maçonnées comme si une entrée avait été bouchée.

Ouvrage protégé par un grillage contre les ballons de l'espace de jeu.

PIERRE

MURS

ABORDS

Portail

Cour de la mairie

Ouvrage
public

19



Description

Deux pilastres en pierre sculptés, 3 marches en pierre, supports probables d'un ancien portail.

Dans la cour de la mairie, piliers de l'entrée de l'ancien jardin du presbytère, aujourd'hui s'y trouve l'agorespace.

PIERRE

ABORDS

Vierge

RD 20, de Oyé à St-Christophe

Ouvrage
public

20



Description

Vierge située en bord de route appelée « Madone des emboucheurs ». Monument composé d'une statue de Vierge en plâtre dans une niche en pierres de taille maçonnées. L'ensemble forme une chapelle ouverte insérée dans un muret de pierre doublé d'une haie champêtre. Fond de la niche recouvert de mosaïques de carreaux bleus.

Enclos fermé par une grille en arc de cercle.

Cheminement en pierre au sol complété de deux parties en gravillons.

Ouvrage globalement en bon état.

Recommandations

Nettoyer la grille à la brosse douce pour ôter les points de rouille. Protéger de la rouille.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Vierge

Le bourg, RD 20 dans un petit jardin

Ouvrage
public

21



Description

Petite statue de la Vierge située la niche d'un mur de soutènement en pierres jointoyées au ciment.

Tablette saillante et linteau en pierre.

La végétation agrémente le lieu et limite l'impact visuel du ciment sur le mur en pierre.

MURS

MÉTAL

ABORDS

Lavoir

À Chaumont, direction d'Orval

Ouvrage
public

22



Description

Lavoir situé dans un chemin sur la gauche après le Château de Chaumont en direction d'Orval, dans une combe.

Restauré en 1993.

Ce lavoir a été récemment défriché. Lavoir fermé sur trois côtés par des murs en pierre comportant des chaînages d'angles en pierres de taille importantes. Le mur pignon est surmonté d'une partie en bardage de planches en bois.

Toiture deux pans en tuiles mécaniques, porté par un pilier central en pierre.

Bassin en contrebas, encore en partie enterré.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Lavoir

A gauche sur la RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
public

23



Description

Lavoir couvert restauré en 1993. Bien mis en valeur par l'herbe autour de l'ouvrage.

Lavoir fermé sur trois côtés par des murs en pierre.

Toiture un pan en petites tuiles plates.

Un muret a été réalisé sur le devant plus récemment, probablement pour protéger l'ouvrage.

Bassin situé en contrebas.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Lavoir

Orval, petite route devant le château de Chaumont

Ouvrage
public

24



Description

Lavoir situé dans une impasse parallèle à la petite route qui passe devant le château de Chaumont.

Lavoir enfoui sous la végétation ligneuse.

Lavoir fermé sur trois côtés.

Toiture effondrée : on repère manifestement deux pans en tuiles mécaniques.

Bassin accolé sur un côté du lavoir. Pas de pierres à laver visibles.

Ouvrage en quasi ruine, en péril si aucun nettoyage n'est effectué rapidement.

Recommandations

Ôter la végétation pour pouvoir juger de l'état général et cibler les travaux à réaliser.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Puits

Orval, à proximité du lavoir

Ouvrages
publics

25



Description

Deux puits à Orval : l'un à proximité du lavoir dans la même impasse et l'autre à droite de la petite route. Construits en pierres. Inscrits tous deux dans le talus. L'un fermé par une grille en métal l'autre ouvert. Murs en pierre surmontés d'une dalle en pierre très moussue. Fougères incrustées entre les pierres du fond. En eau.

Recommandations

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

MÉTAL

ABORDS

Puits

Dans la cour de l'ancienne école des filles,
à Pierrelaye

Ouvrage
public

26



Description

Situé dans la cour de l'ancienne école des filles à Pierrelaye.

Soubassement en briques surmonté d'une margelle en pierre. Le soubassement montre un ventre localisé. Deux pierres latérales. Le puits est fermé à l'arrière par un mur en briques.

Pierre sommitale comportant d'important éclats notamment au niveau de l'ancrage de la grille de protection.

Grille de trame fine, peinte en noir, fixée par un cadenas.

Tambour et chaîne en place. Manivelle manquante.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

RD 34 de St-Christophe à Varenne-l'Arconce

Ouvrage
public

27



Description

Puits colonisé par le lierre.
Soubassement et margelle en pierres comportant d'importants éclats.
Deux pierres latérales supportant une grille pleine en métal très dégradée.

Recommandations

Ôter la végétation pour pouvoir juger de l'état général et cibler les travaux à réaliser notamment au niveau des murs arrières et de la dalle sommitale.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Cour de la mairie

Ouvrage
public

28



Description

Puits semi-circulaire adossé à un mur.
Soubassement en pierre aux joints grossiers.
Margelle en pierre.
Deux pierres latérales comportant encore les gonds métalliques de l'ancienne grille de protection.
Pas de grille de protection.
Tambour et manivelle en place.

Recommandations

Privilégier un enduit sur le soubassement pour recouvrir les pierres qui ne sont pas à l'échelle de l'ouvrage.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Portail

Entrée du cimetière

Ouvrage
public

29



Description

Deux pilastres en pierre, très hauts, ornés de croix et servant d'appui au mur de périphérie du cimetière.
Grand portail métallique ouvragé.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Cabanes de vignes

En Botteron, sur le coteau à l'ouest du village

Ouvrages
privés

30



Description

Nombreuses cabanes pour la plupart en pierres surmontées de toitures deux pans en tuiles mécaniques. Derniers vestiges d'une activité viticole disparue. Certaines ont été restaurées, d'autres sont restées en l'état.

À repérer précisément pour circuits de promenade.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Portails et murs

En Botteron, coteau ouest du village

Ouvrage
privé

31



Description

Portails composés de jambages en pierre, d'un linteau.
Au milieu d'un pré anciennement en vigne ils donnaient
accès à d'anciens clos viticoles ceints de murs.

PIERRE

MURS

BOIS

ABORDS

Calvaire

Au fond du cimetière

Ouvrage
public

32



Description

Haute croix en pierre située au fond du cimetière, dans la perspective de l'entrée principale. Composée d'éléments assortis aux pilastres de l'entrée.

Emmarchement de deux degrés en pierre.

Socle très haut gravé, finalisé en partie supérieure d'éléments triangulaires.

Croix implantée sur un fût court et massif octogonal.

Bras quadrangulaires aux extrémités trilobées.

Lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

ABORDS

Caves

Place de la fontaine

Ouvrage
public

33



Description

À l'entrée du bourg et à proximité du château, éperon rocheux pourvu d'excavations qui servent de caves.

Place de la Fontaine : grottes dans la roche, consécutives à l'extraction du sable au siècle dernier.

Une des grottes est fermée et sert de local de rangement. La roche est taillée tout le long du chemin.

La légende dit que c'était un souterrain qui rejoignait le château de Sancenay.

ABORDS

Crot

Pré du petit Botteron, en face du cimetière

Ouvrage
privé

34



Description

Crot en pierre composé de trois côtés fermé par des murets en pierre. Le quatrième constitue un plan incliné permettant l'accès pour les bêtes.
Les murets semblent en partie cimentés.

PIERRE

MURS

BASSIN

ABORDS

Puits

Au bourg, dans l'impasse derrière le restaurant

Ouvrage
public

35



Description

Puits entouré de végétation arbustive importante donnant beaucoup de charme.

Soubassement enduit sur dalles en pierre en partie déchaussées.

Margelle en pierre comportant d'importantes traces d'usure.

Deux pierres latérales et une pierre sommitale fines. Le mur du fond enduit. Grille de protection à trame verticale peinte.

Tambour et manivelle en place.

PIERRE

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Portail

Au bourg, entrée de la cour de la mairie

Ouvrage
public

36



Description

Deux pilastres en pierre monumentaux constituait autrefois l'entrée du presbytère avec un chasse-roue de chaque côté de forme conique, de 70 cm de haut. Le portail et le portillon métalliques en place ne sont pas à l'échelle des ouvrages en pierre.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Mur

Au bourg, RD 20 en dessous du musée

Ouvrage
public

37



Description

Mur en pierre au coeur du village dans lequel ont été incorporés trois fossiles et une niche.

Ce mur porte les traces de multiples reprises et n'offre plus aujourd'hui une grande cohérence sur l'ensemble du linéaire.

MURS

ABORDS

Lavoir

Les Rues, RD 158 en direction de La Clayette

Ouvrage
public

38



Description

Ancien lavoir aujourd'hui utilisé en cabane de stockage et de rangement, couverte par un toit de tuile, fermée par une porte en bois. Plus d'eau dans ce lavoir, la source a été détournée.

Enduit sur les quatre faces et offrant une toiture deux pans en tuiles mécaniques très moussues.

Recommandations

Reprendre la couverture afin de limiter la porosité des tuiles.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Forêt
RD 158 en direction de Varenne-l'Arconce

Ouvrage
public

39



Description

Croix de chemin située sur un accotement de la route en herbe.

Un beau muret de pierre et de la végétation arbustive à port naturel conforte sa mise en valeur en créant un fond de plan.

Emmarchement de deux degrés dont le premier comporte un éclat très important dans un angle.

Socle quadrangulaire sous tablette. Gravé en face principale. Inscription difficilement lisible : « 3 P. ET 3 AV 40 JOURS D'INDULGENCE CHRISTE ELEISON 1865 ».

Comporte des fissurations de surface importantes.

Fût octogonal fuselé sur un dé quadrangulaire.

Croix octogonale. Inscription « IHS » surmontée d'une croix et ceinte d'une couronne au centre.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS

Puits

Chemin le long de la RD 20, à gauche

Ouvrage
public

40



Description

Puits en pierre au bord du chemin, détérioré, le lierre et la terre entrent dedans. Puits bouché, source toujours présente qui s'écoule dans le fossé.

Soubassement en pierre repris en ciment en guise de margelle.

Pierres latérales remplacées par des jambages en ciment, tout comme la couverture.

Plaque de métal en protection du puits comportant d'importants points de rouille.

Représente peu de valeur patrimoniale.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

MÉTAL

ABORDS