

Inventaire du petit patrimoine **BRIANT**



Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

La commune compte de nombreuses croix. Une attention particulière devra être portée lors du nettoyage de ces ouvrages : un nettoyage doux doit être réalisé, surtout sur des pierres de qualité médiocre comme il semble être le cas sur ces ouvrages.

Les lavoirs privés sont peu ou pas entretenus et présentent des désordres importants. Pourtant, ils constituent un patrimoine et des repères paysagers intéressants, et mériteraient d'être préservés.

Récapitulatif des ouvrages recensés

4 lavoirs (2 privés)

12 croix ou calvaire (4 privées, 2 de propriété non connue)

1 fontaine

Des girouettes (privées)

3 puits ou pompes (1 privée)

Des inscriptions dans une pierre (privée)

Des murets de pierres sèches.



71

Saône-et-Loire

c | a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des **Archives départementales de Saône-et-Loire** sont **mentionnées en italique**, rédigées dans les années 1970 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives

Les pictogrammes colorés au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages.

Inventaire du petit patrimoine

BRIANT

Liste des ouvrages repérés

- 1 Lavoir à la Font-Saugeon
- 2 Croix à Rouy
- 3 Croix au bourg
- 4 Croix au bourg, devant l'église
- 5 Puits au bourg, place de l'église
- 6 Pompe à Chétal
- 7 Lavoir à Chétal
- 8 Croix à Chétal
- 9 Inscription dans la pierre à Chétal
- 10 Croix à la Beluze
- 11 Croix aux Sertines
- 12 Croix aux Sertines
- 13 Lavoir au Cray
- 14 Croix au Cray
- 15 Puits au Cray
- 16 Fontaine au Cray
- 17 Croix à la Goutte
- 18 Girouettes au carrefour de Frontigny
- 19 Murets chemin de Frontigny au Cray
- 20 Croix au carrefour de Frontigny
- 21 Croix du cimetière
- 22 Croix à Vaux
- 23 Lavoir à la Noirie



Description

Ouvrage inscrit, le long de la route, dans la continuité d'un mur de pierre formant un retraits qui accueille le lavoir. Le mur du fond est en soutènement, en contrebas d'un pré. Un escalier latéral, aujourd'hui encombré de végétation, permet l'accès au pré supérieur.

Lavoir en impluvium de base rectangulaire, fermé sur trois côtés, ouvert sur la rue. Toiture à un pan, en tuiles canal. Un pilier central en pierre.

Ouvrage réhabilité récemment. Joints des murs au ciment très visibles. Scellement des tuiles très visibles. Importantes traces d'humidité sur l'enduit du mur du fond.

Bassin rectangulaire, dont les pierres à laver ne sont pas visibles (réhabilitation en bassin ? Ou pierres côté rue ?).

Recommandations

L'ouvrage est bien mis en valeur par son implantation entre mur et haie, ainsi que par ses abords enherbés. Les deux jardinières suspendues à la toiture ne sont pas à l'échelle de l'ouvrage ; elles pourraient être enlevées.

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

Croix de chemin

Rouy

Ouvrage
public

2



Description

Croix implantée sur un talus, sous un couvert d'arbres, le long d'un chemin.

Croix en pierre homogène, en bon état général.

Socle mouluré de base carrée portant des inscriptions.

Éclat à l'angle avant bas.

Haut fût élancé de base carrée au chapiteau sculpté.

Croix en pierre portant l'inscription JNRI entourée d'une couronne sculptée. Extrémités des branches de la croix en fleur de lys.

Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

Vérifier que la proximité et le développement de l'arbre situé à l'arrière ne portent pas atteinte à la stabilité de l'ouvrage.

PIERRE

ABORDS



Description

Croix implantée dans un espace ceint de murets sur trois faces et une grille côté rue. Les murets soutiennent le terrain voisin beaucoup plus haut. Ils sont en pierres jointoyées, les joints sont pour beaucoup défectueux. Le couronnement composé de pierres semi-rondes semble en assez bon état, les joints sont également défectueux. Des fleurs dans des jardinières. Dépôt de matériel au sol dans le clos.

Croix en pierre homogène, en état moyen.

Socle de base carrée relativement étroit portant des inscriptions « JUBILE DE 185... ».

Haut fût élancé de base carrée biseauté aux angles.

Croix en pierre portant un médaillon au centre composé d'un soleil surmonté d'une croix côté rue. L'arrière n'est pas visible de la voie publique.

La base de la croix est fissurée. La croix penche.

Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

Vérifier la stabilité de la croix et la tige qui permet de la fixer. La fissuration à la base peut être responsable de l'instabilité.

Reprendre cette base pour assurer la pérennité de la croix et éviter au gel/dégel d'amplifier la fissuration.

Reprendre les joints des murets pour en assurer la pérennité.

Ôter les dépôts dans le clos, vérifier le soubassement, peu visible sur les photos fournies.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Croix

Devant l'église

Ouvrage
public

4



Description

Croix implantée dans l'enclos entourant l'église, devant la façade. Clos bordé d'une haie et de plantations en pleine terre. Sol sablé.

Des fleurs dans de petites jardinières posées sur l'emmarchement.

Ouvrage en bon état général.

Soubassement en pierre ne présentant pas de désordre apparent.

Socle quadrangulaire en pierre à *tablette débordante*, orné de moulures *portant des inscriptions sur deux faces* : « *Retraite de 1844* » et « *Croix indulgenciée* ».

Croix homogène en fer forgé ajouré, ouvragée. *Croix soutenue par quatre ailerons à la base du pied ; les montants verticaux et horizontaux sont ornés de motifs formant un réseau serré ; à leur intersection partent des rayons. Ce type de croix se retrouve dans les environs, à St-Christophe et Ligny-en-Brionnais, principalement.*

Soubassement et base du socle avec lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce les parties en pierres pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Puits

Le bourg, place de l'église

Ouvrage
public

5



Description

Puits implanté sur la place de l'église. Enrobé jusqu'au pied de l'ouvrage.

Puits circulaire de fût court et largement biseauté, flanqué d'un escalier de quatre marches grossièrement taillées dans le granit, derrière la paroi qui relit et ferme les montants appuyés sur la margelle. Joints épais.

Des fleurs sont plantées autour du puits et des jardinières posées sur les marches d'escalier et la pierre sommitale du puits.

Ouvrage tout en pierre. Le soubassement est composé de très grosses pierres nettoyées et polies. Les pierres latérales et sommitale ont été également nettoyées et polies. Elle comporte en outre des éclats.

La margelle, en pierre, est basse et présente quelques fissures de surface. Présence d'une grille de protection. Tambour et manivelle sont encore en place.

Quelques lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens. Proscrire les nettoyages au karcher ou avec des produits ou brosses trop corrosifs afin d'éviter d'émousser les pierres.

Une mise en valeur de cette placette devant l'église serait la bienvenue : accès au parvis, mise en valeur de l'ensemble patrimonial, accès chez les riverains...

PIERRE

MURS

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Pompe en fonte implantée dans un retrait arrondi de muret en pierre, le long d'un chemin, peu visible du domaine public.

Murets en pierre dont les joints ont disparus au bénéfice de mousses épaisses.

La fonte est piquée à plusieurs endroits de points de rouille et la peinture s'écaille.

État général moyen.

La végétation a poussé sur la dalle de pierre au sol.

Recommandations

Nettoyer les mousses trop épaisses pour reprendre les joints du mur.

Nettoyer les points de rouille et reprendre la peinture.

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Lavoir fermé sur trois côtés, inscrit dans la pente, semi enterré sur un côté.

Un pan de toiture en mauvais état. La charpente n'est pas visible mais elle semble s'affaisser.

Bassin mi-abrité, mi-en plein air. Ouvrage devant servir à la fois de lavoir (partie abritée) et d'abreuvoir.

Les pierres à laver sont sur un seul côté du bassin, abritées. Une porte unique donne accès au fond du lavoir.

L'ouvrage n'est pas entretenu et des dépôts de matériel encombrant la partie réservée autrefois aux lavandières.

De très belles et grosses pierres d'angle.

De larges dalles de pierres au sol, aujourd'hui recouverte de boue par le passage des animaux.

Il est difficile de juger de possibles infiltrations dans les murs, notamment celui servant de soutènement au talus.

Recommandations

Reprendre la couverture, voire la charpente pour pérenniser l'ouvrage.
Nettoyer et désencombrer les dalles de sol devant le bassin et au fond du lavoir.
Traiter les potentielles infiltrations.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

ABORDS



Description

Croix implantée en bord de route, sur un accotement en herbe. Le poteau à l'arrière fait concurrence à l'ouvrage. Soubassement dont les pierres sont déchaussées et désolidarisées.

Socle de base carrée, simple, portant des inscriptions au moins sur la face avant.

Fût élancé, ne semble pas comporter de désordres apparents.

Croix en pierre dont les branches sont en forme de fleur de lys.

Ensemble avec lichens et mousses.

Recommandations

Reprendre les pierres de soubassement pour pérenniser l'ouvrage.

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

Urgence d'intervention liée à l'état du soubassement ?

PIERRE


ABORDS

Inscription dans la pierre

Chétal

Ouvrage
privé

9



Description

Pierre de linteau portant une inscription, préservée ou réemployée dans une façade donnant sur rue.

PIERRE

ENDUIT



Description

Croix implantée en bord de route, sur un terrain en herbe. Un muret en pierres sèches et un verger marquent l'arrière de la croix.
Soubassement dont certaines pierres sont éclatées.
Présence d'herbe entre les pierres.
Socle de base carrée, simple, sans inscription apparente. La pierre est émoussée soit en raison d'une mauvaise qualité soit en raison d'un nettoyage trop agressif. La pierre formant le haut du socle est éclatée à plusieurs endroits.
Fût élancé hexagonal, ne semble pas comporter de désordre apparent.
Croix en pierre de section octogonale sans décoration apparente.
Ensemble avec lichens et mousses.
Mauvais état général.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.
Reprendre les pierres de soubassement et les pierres émoussées du socle pour améliorer l'aspect esthétique. Toutefois les désordres apparents ne mettent pas en péril l'ouvrage.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Les Sertines

Propriété NC

11



Description

Croix implantée sur un terrain en herbe.
Pas de soubassement visible.
Socle de base carrée, simple, massif, sans inscription apparente. La pierre semble se déliter et comporte de petites fissurations.
Fût élancé hexagonal, il semble avoir quelques fissurations superficielles.
Croix en pierre comportant un soleil cassée au centre.
Importants lichens et mousses.
État général moyen. La croix semble pencher.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE

ABORDS



Description

Croix implantée devant une haie.
De forme générale, elle correspond plus au vocabulaire mortuaire des tombes qu'à la composition habituelle des croix de chemin.
Pas de soubassement visible.
Socle peu visible, en pierre.
Fût court faisant corps avec la croix.
Croix en pierre comportant des inscriptions au centre.
Importants lichens et mousses.
Deux petites jardinières avec des plantes succulentes de chaque côté de la croix.
État général plutôt bon.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

Lavoir situé au milieu d'un pré. Ce lavoir constitue un repère paysager dans ce vallon très lisible.
Lavoir fermé sur 4 côtés. Toiture à un pan.
Le mur du fond et les murs latéraux semblent fermés jusqu'en toiture. En outre le 4^e mur est ouvert à mi-hauteur. Un poteau central en bois porte la charpente.
Couverture en mauvais état. Végétation très développée.
Le lavoir semble peu entretenu. Les murs en pierre ne semblent pas en mauvais état.
Le bassin n'est pas visible.

Recommandations

Reprendre la couverture, voire la charpente et ôter la végétation pour pérenniser l'ouvrage.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

ABORDS

Croix de chemin

Le Cray

Ouvrage
privé

14



Description

Croix implantée sur un terrain en herbe, vers un massif boisé. Une grosse pierre sur le côté.
L'aplomb général de la croix n'est pas bon, elle penche.
Pas de soubassement visible.
Socle de base carrée, portant inscriptions sur la face principale et une date « 1838 ». La pierre est émoussée.
Fût élancé octogonal.
Croix en pierre de section octogonale comportant un soleil au centre.
Importants lichens et mousses sur l'ensemble de l'ouvrage.
État général moyen.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE

ABORDS



Description

Puits fermé par une porte en bois. Puits en partie enterré sur l'arrière, incrusté dans le talus. Pierres sommitale et latérales comportant d'importants éclats. Joints entre les pierres latérales épais. Présence de mousses importantes. Des dalles de pierre au sol.

Recommandations

La mise en place d'une grille métallique ajourée à la place de la porte pleine en bois aurait été plus esthétique et plus à l'échelle de l'ouvrage. Reprendre la mierre latéral pour éviter qu'elle ne se dégrade plus sous l'action du gel/dégel et pour pérenniser l'ouvrage.

PIERRE

MURS

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Fontaine constituée d'un bassin unique. La végétation rend peu visible les éléments la constituant. Un tuyau en PVC est très visible et peu esthétique, il permet l'alimentation de la fontaine en eau. Ouvrage peu visible depuis le domaine public. Présence de beaucoup de lentilles d'eau marquant le manque d'oxygène de l'eau.

Recommandations

Nettoyer le bassin, limiter le développement de la végétation à proximité, permettre un renouvellement plus important de l'eau et éviter toute pollution à proximité d'une source d'eau. Ôter le tuyau en PVC peu esthétique au bénéfice d'un ouvrage plus adapté.

PIERRE

BASSIN

ABORDS



Description

Croix située en bordure de route, à proximité du pont qui franchit la rivière. Ouvrage mis en scène par un double emmarchement ceint de murets de pierre.

Socle en pierre, quadrangulaire, à base et tablette supérieure débordante moulurées ; la face antérieure du socle est sculptée d'un cœur bien dessiné surmonté d'une croix au centre et porte deux banderoles gravées des mots : « Souvenir et Mission, avec la date 1877 ».

Tablette supérieure débordante moulurée.

Croix en fer forgé flanquée de quatre ailerons dont les montants verticaux et horizontaux sont ornés de guirlandes de spires. A l'intersection des bras, médaillon circulaire avec cœur et spires. Motifs de trèfles à quatre pétales à chaque extrémité des branches et aux angles extérieurs des branches. Ouvrage ne montrant pas de désordres apparents.

Mousses et lichens sur les parties en pierre exposées. Bon état général.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.

PIERRE

MURS

MÉTAL


ABORDS

Girouettes

Habitation carrefour de Frontigny

Ouvrages
privés

18



Description

Ensemble de girouettes en métal installé sur des toitures. Quelques points de rouille visibles. Visibles du domaine public.

MÉTAL

Murets

Chemin communal de Frontigny au Cray

Propriété
NC

19



Description

Murets de pierres sèches longeant le chemin communal.
Couronnement en pierres sur champ.

Très visible du domaine public.

Mousses importantes installées dans les anfractuosités
du mur.

Les murs participent à la qualité des espaces dans les
villages et les paysages plus ouverts. Ils cadrent les
vues, marquent les limites entre les différentes parcelles
publiques et privées.

Dans le Charolais-Brionnais, ils marquent bien souvent
la proximité d'un village et donnent un rythme, une
progression entre espaces naturels et espaces bâtis. Ils
sont à préserver autant que possible.

PIERRE

MURS

ABORDS

Croix de chemin

Carrefour de Frontigny

Ouvrage
privé

20



Description

Croix très visible du domaine public, sur un espace en herbe simple.
Soubassement en pierre qui semble s'affaisser. Des jardinières plantées de petite taille.
Socle réduit en pierre.
Fût en pierre hexagonal.
Croix de section octogonale ornée d'un entrelacs au centre duquel un cœur et surmonté d'une croix.
Phylactère comportant une inscription ou une date sur la haut de la croix.
Le bout des branches est orné de fleurs et à l'arrière une niche dans laquelle une statuette contemporaine de la vierge a été glissée.
Nombreux lichens et mousses.
État général moyen.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les mousses et lichens.
L'arbre derrière et l'herbe suffisent à mettre en valeur le lieu.
Rajouter quelques vivaces champêtres éventuellement.

PIERRE

ABORDS

Croix du cimetière

Au cimetière

Ouvrage
public

21



Description

Ouvrage implanté devant le mur d'enceinte du cimetière.
L'enrobé de l'allée arrive jusqu'au pied de l'ouvrage.
Emmarchement à deux niveaux en pierre de taille.
Socle en trois parties, couronnement supérieur. La face principale du socle porte des inscriptions et une date.
Fût court de section carrée, chapiteau.
Croix en pierre de section carrée avec l'extrémité des branches en forme de flèche.
Une tige métallique relie la croix au mur à l'arrière.
L'ouvrage semble pencher.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Vaux

Ouvrage
privé

22



Description

Croix située à l'intersection entre la RD 199 et un chemin.

Croix en pierre au socle semblant intégré à un mur de pierre.

Fût et croix octogonaux en pierre.

La croix est penchée.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

Ouvrage en contrebas du chemin, protégé par des lisses métalliques, accompagné par quelques arbustes haut à l'arrière.

Ouvrage de forme rectangulaire, de facture simple. Les murs semblent enduits.

Une partie du bassin et la circulation intérieure sont protégés par une toiture à un pan, à la couverture en tuiles mécaniques.

Bassin en haut, bordé par des pierres à laver d'un côté.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

ABORDS