

Inventaire du petit patrimoine

OYÉ – Livret 2



Liste des ouvrages repérés (livret 2)

- 41 Puits le long de la RD20
- 42 Lavoir au Fragne
- 43 Pont et barrage à la Rivière
- 44 Acqueduc aux Moquets
- 45 Puits à Sancenay
- 46 Pressoir au Breuil
- 47 Pont au Roussy
- 48 Crot aux Horizons
- 49 Cabane de vigne au Noye
- 50 Puits à l'ancienne Poste
- 51 Pigeonnier à la mairie
- 52 Pont sur la RD 20
- 53 Croix de chemin en limite avec Vareilles
- 54 Puits au Frécy
- 55 Puits au Breuil
- 56 Ponts à Arnessin
- 57 Puits
- 58 Croix de chemin aux Circauds
- 59 Poulailier aux Circauds
- 60 Croix de chemin à La Perrière



71

Saône-et-Loire

C | **a.u.e**

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

- 61 Murs à la Perrière
- 62 Lavoir aux Circauds
- 63 Lavoir aux Lissards
- 64 Croix de chemin aux Baissoles
- 65 Murs à Sancenay et Les Circauds
- 66 Calvaire à Sancenay
- 67 Lavoir à Sancenay
- 68 Croix de chemin à Darron
- 69 Lavoir à Darron
- 70 Puits à Misery
- 71 Pompe à Frécý
- 72 Ancien pigeonnier à Orval
- 73 Puits au Fragne
- 74 Puits à Chaumont
- 75 Puits à Chaumont

Puits

Dans le pré, en bas du chemin le long de la RD 20

Ouvrage
privé

41



Description

Petit puits étroit dans un pré.

Soubassement en pierre sous margelle en pierre épaisse.

Deux jambages en pierre et un mur enduit au fond.

Pierre sommitale fine.

Pas de grille de protection, seul un fil de barbelé...

Tambour en place.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Lavoir

Le Fragne, route à droite venant d'Oyé

Ouvrage
public

42



Description

Lavoir situé sur le bord de route. Restauré en 1993.
Lavoir fermé sur trois côtés. Sur le quatrième, un poteau en bois porte la toiture un pan en petites tuiles plates.
Clos par une barrière en bois basse sur la face principale.
Une petite ouverture en pierre côté route.
Bassin situé en contrebas. Pierres à laver peu visibles.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Pont et barrage

La Rivière - RD 108

Ouvrage
public

43



Description

Petit pont de pierre et son bâtard d'eau. Pont constitué d'un arc en pierre recouvert de ciment.

Il est difficile de juger de l'état général de l'ouvrage et des remaniements qu'il a subi.

Bâtard d'eau (barrage) : pierre avec une encoche pour y glisser une planche pour barrer la rivière, autrefois utilisée pour l'arrosage des prés.

PIERRE

MURS

ENDUIT

ABORDS

Acqueduc

Les Moquets, après le carrefour de la RD 108

Ouvrage
public

44



Description

Bâtard d'eau (barrage) : petite construction sur la rivière fabriquée en pierre avec une encoche pour y glisser une planche pour barrer la rivière, autrefois utilisé pour l'arrosage des prés.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Sancenay

Ouvrage
privé

45



Description

Puits enserré dans un large muret de pierre en état moyen.

Soubassement composé de grandes dalles de pierre posées sur chant.

Margelle en pierre formant tablette, peu épaisse.

Deux pierres latérales fines couronnées d'un encorbellement pour porter la dalle sommitale en pierre fine également.

Protection assurée par un montant en bois complété d'un grillage léger.

Tambour et manivelle en place.

Fougères très développées dans les interstices des pierres du fond.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Pressoir

Le Breuil - RD 108

Ouvrage
privé

46



Description

Pressoir en pierre utilisée autrefois pour broyer fruits, grains.

Il est situé au carrefour de trois rues, devant un beau mur en pierre, sur un terre plein en herbe. Il est agréablement mis en valeur par des vivaces plantées en pleine terre.

Il est composé d'une meule en pierre et d'une cuve également en pierre.

Ce pressoir a été donné à VEBREUX par Jean Chemarin en l'An 1996.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Pont

Roussy, RD 20, direction Charolles

Ouvrage
public

47



Description

Grande dalle en pierre située sur le côté du pont routier en ciment.

Trace de l'ancien passage sur la rivière.

PIERRE

MURS

ABORDS

Crot

Les Horizons - RD 20, en face de la Madonne

Ouvrage
privé

48



Description

Grand crot ceint sur trois côtés de murs en pierre. Le quatrième permet l'accès des animaux par un plan incliné en terre gagné par la végétation. Forte présence de lentilles d'eau.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

ABORDS

Cabane de vigne

Chemin du Noye, RD 158 en direction de La Clayette

Ouvrage
privé

49



Description

Cabane implantée en limite de parcelle. Fermée sur trois côtés. Toiture deux pans en petites tuiles plates en très mauvais état.

Une porte en pignon surmontée d'un linteau en bois et présence d'un linteau et de jambages en pierre au-dessus de la porte, traces d'une ancienne ouverture ?

Recommandations

Jolie cabane, qu'il serait intéressant de mettre hors d'eau à minima.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS

Puits

Dans la cour de l'ancienne poste

Ouvrage
public

50



Description

Puits situé dans la cour de l'ancienne poste.
Soubassement en briques. Margelle enduite au ciment.
Dalles en pierre latérales et sommitales épaisses.
Fermé par un mur en brique au fond.
La grille de protection verticale a été ôtée au bénéfice
d'une plaque métallique pleine horizontale. Les gonds
de l'ancienne grille perdurent dans la pierre latérale.
Jardinière plantée posée sur la plaque de protection.
Tambour et manivelle en place.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Pigeonnier

À la mairie

Ouvrage
public

51



Description

Pigeonnier de l'ancien presbytère, intégré au bâtiment de la mairie dans le prolongement de la façade.

Traitement extérieur enduit comme la façade de la mairie.

Pierre d'angle, d'entourage de fenêtre et linteau en pierre restés visibles malgré un enduit en surépaisseur.

Deux petites ouvertures trahissent la présence de l'ancien pigeonnier aux étages de la tour.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Pont

Sortie du bourg, RD 20,
direction St-Christophe-en-Brionnais

Ouvrage
public

52



Description

Pont situé à la sortie du bourg sur la RD 20 en direction de St Christophe en Brionnais.

Ouvrage en pierre comportant un petit arc en pierre laissant passer la rivière.

Cet ouvrage reste peu visible depuis la route située sur le dessus.

PIERRE

MURS

ENDUIT

ABORDS

Croix de chemin

RD 158, à la limite de la commune de Vareilles

Ouvrage
public

53



Description

Croix routière située à la limite avec la commune voisine. Un très grand arbre, peu entretenu lui sert de fond de plan. Des branches semblent être tombées au sol.

Quelques pierres au sol.

Socle en pierre comportant une tablette épaisse. Une date semble être gravée en face principale.

Fût octogonal sur dé quadrangulaire.

Croix fine en métal peint, probablement mise en place ultérieurement au reste de l'ouvrage. Extrémités en forme de lances. Nombreux points de rouille.

Datée : « 1822 ».

Recommandations

Nettoyer l'ensemble à la brosse douce pour ôter lichens et points de rouille.

Repeindre la croix.

Elaguer les branches mortes de l'arbre situé sur l'arrière pour éviter de potentielles chutes qui pourraient casser la croix.

Nettoyer les abords.

PIERRE

MURS

ABORDS

Puits

Frécy, RD 158, direction La Clayette

Ouvrages
privés

54



Description

Plusieurs puits dans le hameau. Tous en pierre plus ou moins bien entretenus ou réhabilités.

Typologies très diverses.

Puits Frécy I : puits en pierre incrusté dans le mur de la maison. Récemment réhabilité avec ses suspentes en bois. La réhéabilitation, très prégnante et très blanche dénature le charme des différents éléments patrimoniaux.

Puits Frécy L2 : beau puits en pierre avec margelle arrondie et roue métallique pour actionner le tambour, porte en bois.

Puits Frécy R : puits de pierre avec grille métallique pour le fermer.

Puits Frecy M : puits de pierre fermé par un grillage (ne reste que les gonds de la porte), plus de tambour.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Le Breuil, RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
privé

55



Description

Puits vu de côté, fermé.

Puits en pierre entièrement rénové, dénaturant cet ouvrage de petit patrimoine.

PIERRE

MURS

ENDUIT

ABORDS

Ponts

Arnessin, RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
public

56



Description

Pont routier en pierre comportant une arche en pierre peu visible depuis la route sur le dessus.
Réserve d'eau pour les agriculteurs.

PIERRE

MURS

ENDUIT

ABORDS

Puits

Coteau ouest du village

Ouvrage
privé

57



Description

Deux puits des vignes de Botteron sur le coteau ouest du village utilisés pour le travail de la vigne.

Puits sans toit et sans mécanisme recouvert de planches pour la sécurité.

Soubassement en pierres maçonnées.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Les Circauds

Ouvrage
privé

58



Description

Croix située sur le bord d'un chemin. Végétation arbustive de part et d'autre. Barrière en bois et pré en fond. Croix bien mise en valeur.

Socle quadrangulaire que dalle en pierre au sol.

Comporte d'importantes fissures de surface. Mousses et lichens.

Fût octogonal sur haut dé. La partie haute du fût a été reprise de manière grossière.

Croix octogonale aux extrémités évasées. Un soleil gravé au centre. L'un des bras, cassé a été réparé.

Datée : 1717.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

Cabane sans grande valeur patrimoniale.
Sur la petite route en continuant après la chapelle de
Sancenay,
Poulailler en briques avec une fenêtre vitrée.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

La Perrière, RD 34

Ouvrage
public

60



Description

Croix située au creux d'un muret en pierre semi-circulaire. Beau mur de pierre sèche en arrière plan. Socle quadrangulaire composé de deux pierres agrafées sur dalle en pierre et sous tablette. Fût octogonal sur dé gravé d'une inscription : « LACARELLE FRANÇOIS 1831 DIEU SOIT BENI ». Entablement bosselé comportant un éclat dans un angle. Croix octogonale aux extrémités arrondies. Lichens sur les parties hautes.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS

Murs

La Perrière, RD 34

Ouvrage
privé

61



Description

Murs en pierre sèche comportant un couronnement en hérisson avec des pierres sur chant.

MURS

ABORDS

Lavoir

Les Circauds, RD 34

Ouvrage
public

62



Description

Lavoir fermé sur trois côtés par des murs en pierre. Importantes reprises au ciment. Joints très creux. Restauré en 1993.

Présence d'une cheminée sur le mur du fond surmonté d'une niche fermée par des barreaux de fer abritant une vierge en plâtre. Une petite ouverture sur le mur pignon.

Couverture en petites tuiles plates moussues.

Bassin situé en contrebas. Pierres à laver sur deux côtés, reprises a priori en ciment.

Sur le devant du lavoir, un muret en pierre ferme en partie l'ouvrage.

Recommandations

Limiter le développement des branches contre l'ouvrage et nettoyer la couverture pour en assurer la pérennité.

Purger le mur du fond de ses reprises en ciment et nettoyer les joints défectueux avant de les reprendre dans les règles de l'art.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS



Description

Lavoir de plein air, maçonné en périphérie. Les pierres à laver ne sont pas visibles, masquées par la végétation. Il semble y être associé une fontaine, inscrite dans le mur séparant de la propriété voisine. Cavité aux jambages et dalle sommitale en pierre abritant autrefois une source alimentant en eau le lavoir. Source murée.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

ABORDS

Croix de chemin

Les Baissoles,
RD 34 limite de Varenne-l'Arconce

Ouvrage
public

64



Description

Croix en pierre située en bord de route.
Socle en pierre court de deux degrés.
Fût octogonal consolidé par une broche.
Croix octogonale légèrement désaxée par rapport au fût.
Une étoile à 4 branches est sculptée sur la croix.
Datée : 1822

PIERRE

ABORDS

Murs

Sancenay et Les Circauds

Ouvrage
privé

65



Description

Murs et murets de pierres sèches servant à clore les prés, à délimiter les parcelles de terrain ou à clore les jardins.

PIERRE

MURS

ABORDS

Calvaire

Sancenay, dans la cour de la chapelle

Ouvrage
public

66



Description

Croix de pierre sculptée située dans la cour de la chapelle, insérée dans le mur en pierre.

Emmarchement de trois degrés.

Socle en pierre à tablette débordante.

Fût octogonal sur dé court en pierre et sous chapiteau mouluré.

Croix octogonale en pierre et Christ en croix côté chapelle.

Inscription sur phylactère au-dessus du Christ : « INRI ».

PIERRE

MURS

ABORDS

Lavoir

Sancenay, dans le pré en face de la chapelle

Ouvrage
public

67



Description

Situé dans une combe. Peu visible sous la végétation.
Manifestement très dégradé.

Lavoir en briques enduites et toit deux pans de tuiles
mécaniques.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Daron, face à l'entrée du château

Ouvrage
public

68



Description

"Croix routière avec inscription : 20 juin 1836 »

Croix de chemin située en bord de route, dans une encoignure de mur recouvert de végétation.

Emarchement de deux degrés en pierre. Socle en pierre à tablette saillante comportant des agrafes de renfort.

Fût octogonal en pierre posé sur dé.

Croix en pierre octogonale.

Quelques lichens.

PIERRE

MURS

ABORDS

Lavoir

Daron, en contrebas du château

Ouvrage
privé

69



Description

Ouvrage peu visible inscrit dans la pente d'un pré, semi-enterré.

Petit bâtiment de pierres rectangulaire abritant un lavoir.

Deux fenêtres vitrées avec barreaux sur le mur gouttereau et une porte pleine en bois. Une petite ouverture en bois plein sur le mur pignon.

Toiture deux pans en tuiles plates et coyau en tuiles mécaniques. La toiture est en mauvais état et nécessiterait des travaux urgent pour assurer la pérennité de l'ouvrage.

PIERRE

MURS

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Ouvrage en ruine, vestige.
Restes d'un puits encastré dans le mur, au ras du sol.
Le puits a été bouché, il n'apporte plus d'eau mais le trou reste visible.

PIERRE

MURS

ABORDS

Pompe

Frécy, RD 20, direction La Clayette

Ouvrage
privé

71



Description

Pompe en métal à manivelle rotative. Le robinet se trouve à l'arrière. Le cache supérieur est détérioré.

Fixée sur un socle en béton.

Inscription : « SAUZAY F.RES A AUTUN »

Nombreux points de rouille.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Pigeonnier

Orval

Ouvrage
privé

72



Description

Ancien pigeonnier utilisé aujourd'hui en poulailler, situé en bord de chemin et de pré.

Petit bâtiment en pierre rectangulaire, très haut côté chemin et aux chaînages d'angle bien marqués.

Un escalier et une porte en bois plein sur le pignon. Une petite fenêtre sur le côté de la porte.

Une autre ouverture avec tablette en pierre saillante sur le mur gouttereau.

Toiture deux pans en tuiles plates et bande de rive maçonnée.

PIERRE

MURS

TOIT

BOIS

ABORDS



Description

Puits situé à proximité du lavoir et du calvaire, sur un espace en herbe.
Soubassement en pierre, cimenté en partie supérieure.
Nombreuses et épaisses mousses sur la margelle.
Jambage et mur du fond enduits au ciment.
Pierre sommitale en place.
Tambour et manivelle en place.
Protection du puits par un cadre en bois fermé d'un grillage à petites mailles.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BOIS

ABORDS



Description

Puits situé sur le bord de route, devant un bâtiment, sur un bloc de roche affleurante.

Soubassement constitué de larges pierres jointoyées.

Margelle en pierre très émoussée sur le devant.

Jambage en pierre et pierre sommitale en place.

Protection constituée de planches de bois.

La puits est envahi par du lierre.

Recommandations

Ôter le lierre qui, à terme pourrait détériorer l'ouvrage.

PIERRE

MURS

BOIS

ABORDS



Description

Puits situé dans une impasse avant le château, sur le bord du chemin, dans le prolongement d'un mur.

Soubassement en pierre jointoyées grossièrement au ciment. Mousses.

Margelle en pierre.

Jambages en pierre et pierre sommitale fine.

Tambour et manivelle sont en place.

Protection par un grille en fer doublée d'un grillage à mailles très larges.

PIERRE

MURS

BOIS

ABORDS