

# Inventaire du petit patrimoine LIGNY-EN-BRIONNAIS



## Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

La commune compte de **nombreuses croix**, en bon état. Si un nettoyage est envisagé, effectuer un nettoyage doux pour ne pas émousser la pierre.

**L'ancien barrage** est intéressant, il était lié aux pratiques agricoles d'inondation des prairies. La **bascule** est également présente, non modifiée.

La petite **chapelle de Saint-Amable** constitue un lieu rempli de charme, ceint de murs de pierres.

## Synthèse des ouvrages

- 12 croix
- 1 chapelle
- 1 monument
- 1 bascule
- 1 pont
- 1 ancien barrage amovible
- 1 mur
- 1 puits



71

Saône-et-Loire

**c | a.u.e**

Conseil d'architecture, d'urbanisme  
et de l'environnement

**Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire** ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des **Archives départementales de Saône-et-Loire** sont mentionnées en italique, rédigées dans les années 70 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives.

**Les pictogrammes colorés** au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages.

# Inventaire du petit patrimoine

# LIGNY-EN-BRIONNAIS

## Liste des ouvrages repérés

- 1 Croix de Fromental
- 2 Croix en direction du cimetière
- 3 Croix des Pegon
- 4 Croix de la forêt
- 5 Croix Chervier Clairmatin
- 6 Chapelle de Saint-Amable
- 7 Croix de Burland Briaille
- 8 Calvaire place de l'église
- 9 Monument aux morts
- 10 Croix place des trois croix
- 11 Bascule
- 12 Calvaire au cimetière
- 13 Pont aux Baronnas
- 14 Ancien barrage aux Planchettes
- 15 Mur à Saint-Amable
- 16 Puits de Saint-Amable
- 17 Croix de Saint-Amable
- 18 Croix de Sertines

# Croix

Fromental à proximité cabane de chasse

Ouvrage  
public

1



## Description

Contre une haie.

Un niveau d'embranchement en pierre de taille. Socle en pierre de taille en trois parties portant les inscriptions suivantes sur la face principale: « Croix du Jubilé 1870 érigée par les habitants du village ». Une plaque métallique est fixée au dos de l'édifice : « Famille Buchet nouzille Roux 2002 ». Sur la tranche de la tablette supérieure : « O CRUX AVE SPES UNICA - BENEDIXIT D BRAQUY RECTOR ».

Fût octogonal en pierre dont la base est fendue verticalement. Une petite niche, vide, est percée en partie haute. Chapiteau sculpté de motifs végétaux.

Croix en pierre portant une couronne d'épines en partie centrale avec des clous au milieu. La branche basse est fissurée.

L'ensemble de l'ouvrage porte des mousses et de nombreux lichens. Des plots en mauvais état délimitent le pourtour de la croix.

PIERRE

ABORDS

# Croix

Voie communale du bourg au cimetière

Ouvrage  
public

2



## Description

Ouvrage en bon état ainsi que son environnement, situé sur le domaine public.

Entouré par des arbustes bas (millepertuis), sur fond d'une haie taillée.

Socle en pierre en trois parties. Porte sur la face principale l'inscription : « Prosper et son épouse Joséphine Perrier ». Sur la tranche de la tablette supérieure, porte l'inscription : « O CRUX AVE SPES UNICA ».

Fût octogonal en pierre portant de nombreuses fissures verticales en partie haute. Chapiteau sculpté, très décoré, portant un « **sacré cœur** ».

Croix « lobée », portant une couronne d'épines et trois clous à la croisée des branches.

PIERRE

ABORDS

# Croix des Pegon

Le devant

Ouvrage  
public

3



## Description

Ouvrage situé au bord de la RD 8 au hameau le Devant.

Croix encadrée des murets en pierre sur trois côtés (aux couvertines de factures différentes !).

Emmarchement en pierres de taille devant l'ouvrage.

Socle en pierre en trois parties. La partie centrale porte des traces de fissurations superficielles.

Une inscription sur la tranche de la tablette supérieure : « croix des Pegon érigée par eux ».

Fût en pierre octogonal, sur haut dé sur laquelle est inscrite la date : « 1861 ».

Croix en pierre aux branches octogonales. Une couronne d'épines se devine à la croisée des branches, visible grâce à des épines saillantes.

Présence de lichens sur l'ouvrage.

PIERRE

MURS

ABORDS

# Croix de la forêt

Chemin communal de la forêt au Devant  
(maison de Camaret)

Ouvrage  
public

4



## Description

Sur l'accotement enherbé du chemin à hauteur d'un carrefour.

Un niveau d'emmarchement.

Socle en pierre en trois parties. La pierre semble émoussée et est fissurée horizontalement.

Fût octogonal en pierre sur haut dé.

Croix en pierre, aux branches octogonales. Une niche est percée en partie centrale.

Présence de nombreuses mousses et de lichens.

PIERRE

ABORDS

# Croix Chervier Clairmatin

Carrefour de Clairmatin

Ouvrage  
public

5



## Description

Croix en bon état, dans une haie.

Un niveau d'embranchement semble-t-il.

Socle en pierre avec des inscriptions parfois peu lisibles sur la tranche de la tablette supérieure :

« O crux ave spes unica (...) », et sur la face

principale du socle, inscriptions peintes en rouge :

« E F Chervier et M Jacquet - B M Chervier et J Martin - J Chervier et M Meiller - J Chervier - érigée par eux le 3 mai 1880 ».

Fût octogonal en pierre, avec chapiteau sculpté de motifs végétaux.

Croix à l'extrémité des branches lobées. À la croisée des branches, une couronne entrelacée avec trois clous au milieu.

PIERRE

ABORDS





## Description

Chapelle érigée en l'honneur de Saint Amable, saint auvergnat évêque de Riom (63), entièrement restaurée, intérieur et extérieur, en 1998.

Petit bâtiment implanté en contrehaut de la voie, derrière de beaux murs de soutènement en pierre, dans un enclos agréable.

*Petite chapelle en hémicycle, creusée d'une porte rectangulaire latérale, d'une baie en cintre brisé en façade, d'un oculus sur la face opposée à la porte. Chaînages d'angle en pierre et murs enduits.*

*À l'extérieur, le pignon de façade est surmonté d'une croix en pierre ; le petit édifice est couvert d'une toiture de petites tuiles plates.*

À l'intérieur, bel autel en bois, diverses statues dont une copie de St Amable.

PIERRE

MURS

ABORDS



## Description

Croix en bon état, située sur un espace enherbé, à l'intersection de la route de Briaille et du chemin communal rejoignant la D8. Protégée latéralement par des piquets en bois.

Socle en pierre en trois parties. Porte des inscriptions sur la face principale : « croix plantée en 1851 par LESEPOD - J F Chervier - J M Bollery ». Lichens et mousses sur la tablette supérieure.

Fût octogonal en pierre sur haut dé. Pas de chapiteau.

Croix octogonale avec une couronne en partie centrale, peu visible. Nombreux lichens.

PIERRE

ABORDS

# Calvaire

Place de l'église

Ouvrage  
public

8



## Description

Ouvrage en bordure de place, devant un bel arbre-repère.

Deux niveaux d'emmarchement en pierre de taille.

Socle en pierre de taille, avec tablette supérieure.

Haute croix métallique peinte en blanc avec volutes à la base, ornée de rayons de soleil en partie centrale et de motifs fleuris à l'extrémité des branches.

De nombreuses taches de rouille sont visibles.

Des jardinières sont posées sur les emmarchements.

## Recommandations

L'arbre majestueux à l'arrière suffit à mettre en valeur l'ouvrage. Les jardinières peuvent être supprimées au profit d'éventuelles plantations en pied de mur.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS



## Description

Sur la place de l'église, entre deux arbres.  
Deux niveaux d'embranchement et un socle en granit,  
portant une statue en pierre d'un soldat.  
Des jardinières sont posées sur l'embranchement.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

# Croix

Place des Trois Croix

Ouvrage  
public

10



## Description

Au carrefour de la RD 8 et de la route communale, sur une placette triangulaire, s'élèvent trois croix métalliques de facture identique, celle du milieu étant plus imposante que les deux autres. Croix en métal fixées sur des socles en pierre de taille.

*Trois croix de fer forgé fleurdéliées, dressées sur trois hauts socles quadrangulaires de pierre ; ces croix sont à rapprocher de celle de Varenne-l'Arconce au carrefour de la RD 34 et de la RD 108, à l'est du bourg et qui date de 1861. Datée de la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle.*

Un muret de pierre ceint l'ensemble, surmonté de grilles métalliques.

De nombreux points de rouille sont visibles sur les grilles et sur les croix.

Des plantations en pleine terre ont été réalisées autour des ouvrages, complétées par des jardinières plantées posées sur le mur du monument. À l'intérieur de l'enceinte formée par les murs, l'espace est gravillonné, le fond planté de rosier grimpant et arbustes.

## Recommandations

Une proposition d'aménagement simple du carrefour a été faite par le CAUE en juin 2016, consistant à retrouver un gabarit plus mesuré des voies et un accotement enherbé côté RD. L'intérieur du monument pourrait être végétalisé pour éviter son désherbage : herbe, plantes tapissantes, voire arbustes en fond de monument.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

# Bascule

Place des Trois Croix

Ouvrage  
public

11



## Description

La bascule se situe juste derrière les trois croix. Petit bâtiment de forme rectangulaire, abritant le mécanisme de la bascule. Chaînages d'angles et entourage d'ouverture en pierre de taille, murs enduits.

Toiture à deux pans, à couverture en tuiles mécaniques.

La bascule est en état de fonctionnement, mais n'est plus en service et n'est plus étalonnée.

Deux chasses-roues en pierre protègent le petit bâtiment.

## Recommandations

Un projet d'aménagement global de la petite place serait nécessaire pour mettre en valeur les différents ouvrages de petit patrimoine à hauteur du carrefour (voir recommandations dans le livret de conseil de la commune).

PIERRE

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



## Description

Imposant calvaire au milieu du cimetière, inscrit dans la pente.

Trois niveaux d'embranchement. Présence de nombreux lichens.

Socle en trois parties. Le niveau inférieur est gravé d'une date « 1894 ». La partie centrale porte les inscriptions : « O CRUX AVE SPES UNICA - Élevée par Mr et Me Rivoire - Duvernay en mémoire de Laurent Duvernay ancien Maire de Ligny ». Elle porte également un motif en creux rectangulaire et des motifs floraux.

Fût court octogonal en pierre et chapiteau, ornés de sculptures aux motifs végétaux.

Croix aux branches octogonales et aux extrémités arrondies. Porte une couronne florale à la croisée des branches. Une fissure est visible en partie basse de la croix (du côté visible sur la photo).

PIERRE

ABORDS

# Pont sur le Bezo

Aux Baronnas

Ouvrage  
public

13



## Description

Passerelle avec enduit béton sur le dessus.  
Deux balustrades en métal.

MÉTAL

ABORDS




# Repère de crue ou ancien barrage amovible

Sur le Bezo aux Planchettes

Ouvrage  
public

14



## Description

Ouvrage en très mauvais état.  
Dénommé "Baronnas", ancien barrage amovible servant à inonder les prairies.  
Constitué de piliers de pierre munis de rainures où se logeaient des planches pour barrer la rivière, permettant d'inonder les prairies.

PIERRE

ABORDS



## Description

Mur de soutènement en pierre sèche et silex, en limite de parcelle, entre route et pré. Gros blocs de pierre positionnés en hérisson servant de couverture.

PIERRE

MURS

# Puits

Route de Vauban, Saint-Amable

Ouvrage  
public

16



## Description

Ouvrage bien envahi par la végétation arborée présente à l'arrière.  
Soubassement du puits en pierres maçonnées.  
Demi-margelle du puits en pierre de taille.  
Deux pilastres et dalle sommitale en pierre.  
Tambour en bois et câble présents.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



## Description

Ouvrage en bon état, situé sur un accotement enherbé.

Une dalle d'emmarchement.

Socle, fût octogonal et croix aux branches octogonales, l'ensemble de facture assez simple et en pierre. Une date sur le dos du socle, peu visible : « 1608 ».

Nombreux lichens sur l'ensemble de l'ouvrage.

PIERRE

ABORDS



## Description

Ouvrage situé au niveau d'un décrochement entre deux bâtiments, visible sur rue.

Socle en pierre en plusieurs parties jointoyées.  
Dissociation de la partie haute du socle.  
Haut fût en pierre biseauté aux angles. Grandes fissures naturelles verticales. Légèrement délité à la base du fût.  
Croix en pierre aux branches octogonales. Quelques lichens de couleur rouille.

PIERRE

ABORDS