

Inventaire du petit patrimoine

SAINT-BONNET-DE-CRAY



Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

Croix globalement en mauvais état.

Synthèse des ouvrages recensés

- 15 croix (dont 9 privées ?!)
- 1 chapelle (privée)
- murets
- 1 cabane de vigne (privée)
- 2 pigeonniers (1 privé)
- portails et porches (privés)
- 4 puits (privés)
- 1 pont
- 2 crots (privés)
- 1 meule.



71

Saône-et-Loire

c | a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

Éléments manquants ou restants à repérer (Questionnement du CAUE)

- Certaines cabanes de vignes sont notées sur la carte IGN au sud de la commune mais elles n'ont pas été recensées.

- Un puits existe devant la mairie, il n'a pas été recensé.

Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des **Archives départementales de Saône-et-Loire** sont mentionnées en italique, rédigées dans les années 70 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives.

Les pictogrammes colorés au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages.

Bâtiments ou sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Eglise, à l'exception du beffroi et de la nef

Inventaire du petit patrimoine

SAINT-BONNET-DE-CRAY

Liste des ouvrages repérés

- 1 Calvaire au bourg
- 2 Croix de chemin au bourg
- 3 Croix au clos de Saint-Bonnet-de-Cray
- 4 Croix de chemin à Frotebise
- 5 Croix de chemin à Bosrond
- 6 Croix de chemin à Croix rousse
- 7 Calvaire à Vermont
- 8 Croix de chemin à Vermont
- 9 Chapelle aux Molières
- 10 Croix de chemin à la Mollerie
- 11 Croix de chemin à la Croix rousse
- 12 Croix à La rivière
- 13 Calvaire aux Devants
- 14 Croix de chemin aux Places
- 15 Croix au Vertbois
- 16 Croix aux Justices
- 17 Muret
- 18 Muret au bourg
- 19 Muret à Bosrond
- 20 Cabane de vigne au Corbey
- 21 Pigeonnier
- 22 Portail au château de Malfarat
- 23 Portail aux Places
- 24 Portail aux Mues
- 25 Porche au bourg
- 26 Puits à Vermont
- 27 Pont au Viro
- 28 Puits aux Places
- 29 Puits au clos Saint-Bonnet
- 30 Crot aux Molières
- 31 Puits à Bosrond
- 32 Crot à Bosrond
- 33 Meule au Viro
- 34 Pigeonnier au bourg
- 35 Croix du cimetière

Calvaire

Le bourg, à droite de l'église

Ouvrage
public

1



Description

Ensemble adossé au cimetière. Ouvrage réhaussé par deux ou trois niveaux d'emmarchement en pierre de taille, protégé par des grilles en fer forgé, fixées dans deux piliers en pierre de taille, réhaussés chacun par une pierre taillée arrondie, sur lesquelles on peut lire les inscriptions suivantes :

« On gagne une indulgence de 40 jours en récitant 3 pater et 3 ave au pied de ce calvaire »

« Souvenir de la mission de 1864 O.M.I. les habitants de St Bonnet S.Gonfrier Curé J.Thevenet Maire G.Magnin adjoint ».

Une haie encadre le monument sur ses trois autres côtés.

Sur un socle, haute croix en bois portant une grande statue du Christ en croix. Sur la branche haute, grand phylactère portant l'inscription « INRI ».

De part et d'autre de la croix se trouvent deux statues de femme sur un socle en pierre de taille portant des inscriptions. Statues en bronze.

Ces trois éléments semblent surélevés sur un emmarchement.

Ouvrage en très bon état.

PIERRE

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Le bourg, à côté de l'église
côté cimetière

Ouvrage
public

2



Description

Ouvrage dans les espaces verts à côté de l'église.
Plantations arbustives à proximité immédiate et herbe le mettant bien en valeur. Jardinières posées sur le socle.
Emmarchement à deux niveaux en pierres de taille.
Socle haut en pierre de taille en trois parties à tablette débordante.

Croix en fer portant à la croisée des branches un soleil ;
à l'extrémité des branches, fleurs dont il manque des pétales.

*Les archives départementales précisent l'inscription :
« JUBILE 1851 ».*

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Croix

Le clos de St-Bonnet-de-Cray, route d'Iguerande

Ouvrage
privé

3



Description

Croix noyée dans la végétation arbustive (au sein d'une haie ?).

Emmarchement maçonné entouré de grilles en fer forgé (non visible sur la photo).

Socle en pierre de taille.

Fût de section ronde en pierre sur base de section carrée, moulurée. Chapiteau joliment sculpté avec motifs végétaux et visages d'anges.

Croix de section carrée, sur base ronde moulurée. Porte en partie centrale un ostensor finissant par une fleur à la croisée des branches. Extrémité des branches en fleurs de lys.

Nombreux lichens sur l'ouvrage. La croix surtout porte des mousses et de nombreux lichens lui donnant une teinte jaune-rouille.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Frotebise, RD199

Ouvrage
privé

4



Description

Au lieu-dit Frotebise sur D199 à gauche en direction de Saint-Bonnet de Cray, à droite direction de Fleury-la-Montagne.

(photo non explicite)

Croix en pierre de taille posée sur socle en pierres.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Bosrond

Ouvrage
privé

5



Description

Ouvrage dans une haie, entourée de broussailles.
Croix en pierre dont le fût et les branches de la croix
sont octogonales.
Croix estampée du sacré-cœur de Paray. Il manque une
branche à la croix.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

Croix rousse

N.S.P.

6



Description

Ouvrage dans l'accotement enherbé du chemin de la salle des fêtes. Envahi par le lierre jusqu'à hauteur du fût.

Socle en pierre de taille.

Fût octogonal sur haut dé dans lequel est découpée une niche.

Croix aux branches octogonales de facture simple.

De nombreux lichens sur l'ensemble de l'ouvrage et mousses sur la croix.

PIERRE

ABORDS

Calvaire

Entrée du château de Vermont

Ouvrage
privé

7



Description

Croix métallique peinte en noir, fixée sur un rocher.
Porte une statue du Christ en croix et un phylactère
avec inscription « INRI » en partie haute.
Ouvrage contre (ou dans) une haie bocagère.

MÉTAL

ABORDS

Croix de chemin

Carrefour Vermont

N.S.P.

8



Description

Ouvrage en très mauvais état et enchevêtré dans la végétation.

Socle en pierre de taille. Une grosse pierre est posée sur la tablette supérieure.

Le fût est octogonal et semble abîmé à la base.

Croix en pierre.

PIERRE

ABORDS



Description

Construction bien visible depuis l'espace public, à côté d'une maison d'habitation. Son accès est possible depuis un petit jardinet clos par des murs surmontés d'une grille en fer forgé peinte en blanc, accompagnés par de nombreuses plantations. Bel ensemble, mais semble globalement en mauvais état.

Construction de base rectangulaire, en pierre. Murs enduits. On observe une longue fissure dans l'enduit sur un côté.

En pignon, une porte piétonne surmontée d'un œil de bœuf, aux encadrements en pierre de taille.

Toiture à deux pans, couverture en petites tuiles. Un petit campanile en fer forgé au-dessus du pignon principal, accompagné d'une cloche et surmonté d'une croix.

Recommandations

Reprendre le toit pour sauvegarder l'ouvrage.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

ABORDS

Croix de chemin

La Mollerie, route du Virot

Ouvrage
privé

10



Description

Croix et fût en pierre de taille, de section octogonale.
Porte à la croisée des branches de la croix un ostensor
en forme de soleil, surmonté d'une croix.

Rosace du soleil de la chrétienté.

PIERRE

ABORDS

Croix de chemin

La croix rousse, D 199

Ouvrage
privé

11



Description

Situé le long de la D199 à droite entre carrefour de la croix rousse et le bourg de Saint-Bonnet-de-Cray.

Ouvrage niché dans un retour de mur arrondi d'un mur de soutènement en pierres rejointoyées, réhaussé par une grille. Bien mis en valeur par cet environnement de qualité, sur fond arboré. Mur en état moyen.

Petit emmarchement à deux niveaux en pierre de taille.

Socle en pierre de taille en trois parties.

Fût de forme octogonale en pierre.

Croix aux branches octogonales, portant un cœur à la croisée des branches.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

Ouvrage situé au milieu d'un bosquet.

Une dalle d'embranchement en pierre, cassée à un angle. La partie supérieure est couverte de mousses.
Socle en pierre de taille en trois parties.
Fût octogonale en pierre sur haut dé.
Croix en pierre aux branches octogonales. Absence d'élément de liaison entre le fût et la croix.

PIERRE

ABORDS



Description

Calvaire situé en bord de route au lieu dit "les Devants" près de la limite communale entre Saint-Bonnet de Cray et Fleury la montagne. Le calvaire est situé en face d'une maison.

Ouvrage contre un boquet haut.
Socle de section carrée, enduit.
Tablette supérieure en pierre, de forme ronde.
Croix en bois peinte en marron, portant un Christ en croix métallique.

Une gaine électrique verte est fixée à la croix à sa base portant un bouquet, peu valorisant.

PIERRE

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Les Places, face à l'étang de la Mirandole

N.S.P.

14



Description

Ouvrage peu visible, noyé dans la végétation.

Socle en pierre de taille. Des inscriptions sont visibles sur la tranche de la tablette supérieure, dont une date illisible sur la photo.

Court fût en pierre de section octogonale, portant une petite plaque « Notre Dame de Lourdes priez pour nous ».

Croix en fer forgé très ornementée, peinte en blanc.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Croix

Vertbois, route du château de Malfarat

Ouvrage
privé

15



Description

Croix située le long de la route qui mène au château de Malfarat à proximité d'un carrefour en face du point d'apport volontaire.

Ouvrage bien dégagé sur une prairie. PAV en arrière-plan et fils électriques bien prégnants.

Un niveau d'embranchement en pierre.

Socle massif trapézoïdal en pierre, atypique.

Haut fût en pierre de forme octogonale sur haut dé mouluré. Chapiteau de forme ronde, cerclage métallique ?

Croix aux branches octogonales.

Recommandations

Il serait possible, suivant les angles de vue les plus courants, d'implanter quelques arbustes hauts (pas une haie continue...) en arrière-plan de la croix pour couper la vue sur les conteneurs.

PIERRE

ABORDS



Description

Croix située le long de la D199 à gauche en direction de Saint-Julien-de-Jonzy, sur fond arboré et de barrières en bois.

Ouvrage dans l'accotement enherbé.

Socle en pierre de taille en trois parties. Des inscriptions sont visibles sur la partie centrale. La partie supérieure est couverte de mousses et les angles cassés.

Fût de forme octogonale.

Croix simple de section carrée, très émousée.

PIERRE

ABORDS

Muret

Entre le clos de Saint-Bonnet et la D 199

Ouvrage
privé

17



Description

Mur en limite de pré, en pierres sèches.
Couvertines en pierres levées, en hérisson.
L'ensemble du mur est recouvert de mousse et envahi
par le lierre.

Recommandations

Dégager les pierres de la mousse
délicatement avec une brosse souple.
Retirer avec précaution le lierre.

PIERRE

MURS



Description

Mur de soutènement du monument aux morts.
Mur en pierres jointoyées avec couvertines en dalles de pierre, très moussues.
Présence de plusieurs barbicanes en parties centrales et basses du mur, marquées par un tuyau en pvc. Il manque quelques pierres.
Une partie importante du mur a été reprise.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

Mur en pierre sèche délimitant une propriété.
Couvertines en pierres levées, en hériss.

PIERRE

MURS

Cabane de vigne

Corbey

Ouvrage
privé

20



Description

Ancienne cabane de vigne, aujourd'hui dans un pré, non loin d'une limite de parcelle.

Petite construction de forme rectangulaire. Murs en pierres et silex maçonnés, enduits sur une partie.

Toiture à deux pans, couverture en tuiles canal. Une sortie de cheminée est visible.

En bon état général.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS

Pigeonnier

Entre la Croix Rousse et le bourg

Ouvrage
privé

21



Description

Dans un jardin et appuyé sur des murets, petit pigeonnier de base circulaire.

Construction en pierres jointoyées. Porte piétonne en bois, à encadrement en pierre de taille. Cinq trous percés dans une pierre de taille en partie supérieure (ouvertures pour les pigeons).

Toiture circulaire marquant un débord avec le corps du bâtiment. Couverture en petites tuiles plates avec épi de faitage.

L'ensemble a été refait récemment, avec soin.

ABORDS

Portail

Château de Malfarat

Ouvrage
privé

22



Description

Portail du château de Malfarat, à proximité de la route de Malfarat qui conduit à Charlieu et de la RD qui va de Charlieu à Saint-Bonnet-de-Cray.

Entre deux murs de pierre surmontés de grilles, deux très hauts piliers (en pierre ???) de forme carrée, réhaussés par une tablette crénelée surmontée par une sculpture en forme de flamme.

Un chasse-roue au pied de chaque pilier.

Portail métallique à deux vantaux peint en bleu, plein en partie basse.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Entre deux murets de pierre en parties enduits, portail en fer forgé ajouré et très ornementé, à deux vantaux, peint en blanc.
Fixé sur deux piliers en pierre de taille quadrangulaires, réhaussés par un chapiteau mouluré.
Un chasse-roues devant chaque pilier.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Portail à gauche sur la RD 199 entre la Croix Rousse et Saint-Julien-de-Jonzy.

Portail en fer forgé, à deux vantaux, partie basse pleine, peint en rouge.

Fixé sur deux piliers en pierre de taille de forme quadrangulaire. Réhaussés par un chapiteau mouluré, dont le haut semble porter des éclats et/ou de la mousse.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Porche

Le bourg, direction Corbey-Bosrond

Ouvrage
privé

25



Description

Porche d'entrée d'une propriété marqué par une entrée piétonne et une entrée charretière. Encadrement des ouvertures en pierre de taille. Porte piétonne pleine, en bois. Portail en fer forgé à deux vantaux couleur rouille, pleins en partie basse.

De chaque côté des ouvertures, enduit sur les murs de pierre.

L'ensemble est couvert par une toiture à deux pans, couverte de petites tuiles plates. Deux épis de faitage. Le toit est très moussu.

Recommandations

Démousser le toit à la brosse douce pour assurer la pérennité de l'ouvrage. Protéger la grille de la rouille.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Vermont, entre RD 199 et RD 20

Ouvrage
privé

26



Description

Ouvrage très peu visible et lisible, recouvert de végétation.

On devine deux pilastres métalliques portant une petite couverture en zinc.

Tambour en bois et câble métallique présents.

PIERRE

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Pont de type arche en pierre de taille comprenant ses culets en pierres maçonnées. Les bords de l'écluse sont en pierres maçonnées.
Garde-corps ajouré peint en vert.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Puits

Les places, entrée du chemin de l'Orme

Ouvrage
privé

28



Description

Puits encastré dans un talus. Petite construction en pierres maçonnées grossièrement au ciment. Ouverture protégée par une grille en fer forgé. Petite toiture à un pan, couverture en tuiles canal.

PIERRE

MURS

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Soubassement en pierres maçonnées.

Margelle monolithique, présence de mousses.

Suspente métallique portant une petite couverture à deux pans métalliques (?).

Protection verticale de l'ouverture du puits par une armature métallique doublée d'un grillage.

Présence du tambour en bois, du câble et de la manivelle.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

À proximité immédiate de la chapelle, bassin ceint de murs de pierres maçonnés. Un escalier piéton latéral. Bassin sécurisé par des clôtures en béton peintes en blanc.

Recommandations

Les barrières sont très prégnantes dans cet environnement de pierres, patinées par le temps... Les repeindre ? Les remplacer par des lisses plus discrètes ?

PIERRE

MURS

BASSIN

ABORDS



Description

Puits de forme ronde. Soubassement, margelle et partie arrière en pierres maçonnées.

La partie supérieure semble avoir été remaniée : deux pilastres en pierre de taille et linteau supérieur avec léger débord.

Protection de l'ouverture du puits par une porte métallique pleine fermée par un verrou.

Présence de la manivelle métallique.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Dans un jardin, bassin en eau entouré sur un côté d'un haut mur de pierre (mur de clôture) et suivant les autres côtés par des murets maçonnés. Bassin protégé par une grille de fer forgé originale et discrète.

PIERRE

MURS

BASSIN

MÉTAL

ABORDS



Description

À proximité immédiate de l'alimentation de la roue du moulin, meule en pierre (granit) posée sur un soubassement en pierres maçonnées.

Axe métallique.

Une jardinière est posée sur l'ouvrage, nuisant à sa lisibilité.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Sur la place de la mairie, pigeonnier de base carrée, récemment réhabilité avec soin pour accueillir les informations communales.

Construction en pierres enduites, chaînages d'angles apparents en pierres. Ce pigeonnier est support de l'enseigne « mairie » et des porte-drapeaux.

Porte piétonne vitrée au menuiseries en bois.

Encadrement en pierre. Une petite ouverture côté rue.

Toiture quatre pans. Couverture en petites tuiles plates.

Croix du cimetière

Le bourg

Ouvrage
public

35



Description

Ouvrage situé dans le cimetière.
Socle massif ouvragé portant chapiteau, couronnes et inscription : « PIE JESU DOMINE DONA EIS REQUIEM »
Croix en pierre dont le fût haut et fin est octogonal.
Croix aux branches quadrangulaires biseautées. Au cœur de la croix un chrisme.

PIERRE

ABORDS